



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Servomotore

Eseguito il 19/03/2024

Spett.le

ACEA AMBIENTE S.r.l.

VIA GIORDANO BRUNO, 7

05100 TERNI

(TR)

Verbale n° **16280**

Motore n° **5000015926**

Matricola **GJ07210935**

Comm. n° **20240131**

Specifiche: MOTORE SEIPEE GM250M2 N.GJ07210935 KW.55 G.2975 V.400/690 A.92.6/53.7 B3 IE4

CUSCINETTI

6313 2Z/C3

6313 2Z/C3

KW.55

Cuscinetto L.C.: 6313 C3

Cuscinetto L.O.C.: 6313 C3


Collaudo a vuoto: 690V 15A 3000giri/min

Termica PTO 259 Ohm esito OK e Termica PTC 159 Ohm esito OK

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	0,06	>1999
FASE V	0,06	>1999
FASE W	0,06	>1999

Temperatura collaudo: **20°C**

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,4**

Lato Opp. Comando: **0,4**

Giri/min.: **3000**

Grado Vibrazione: **ISO 10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **25**

DBI: **25**

DBI: **3000**

DBC: **4**

DBC: **4**

DBC: **3000**

DBM: **13**

DBM: **13**

DBM: **3000**

SURGE TEST

ESITO

2E + 1000

OK

Firma Collaudatore
ALESSANDRO MIGLIORI