



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 30/07/2024

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 16403

Motore n° 5000014717

Matricola 144782-0001-2018-35143

Comm. n° 20240577

Specifiche: MOTORE BBC SD560u4 N.144782-0001-2018-35143 G.1490 KW.1000 V.6000 A.118 Vr.1130 Ar.560

KW.1000

Cuscinetto L.C.: NU226 E XL M1 C3

Cuscinetto L.O.C.: NU230 EXLM1 C3 + 603

Scaldiglie provate esito OK 220V 4,5A 51 Ohm

N°2 PT100 su cuscinetti esito OK 116 Ohm

N°3 PT100 su fasi U,V,W esito OK 112 Ohm

Motore collaudato a vuoto: 830V 22A 1500 rpm

Rapporto di trasformazione esito OK Tensione STAT. 500V / ROT. 93V

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	STAT. 0,31/ROT. 0,011	>1000
FASE V	STAT. 0,31/ROT. 0,011	>1000
FASE W	STAT. 0,31/ROT. 0,011	>1000

Temperatura collaudo: 25

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

STAT.
6000V
/ROT.
1200V

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: OK

Avv. Revis.: OK

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,9

Lato Opp. Comando: 1,9

Giri/min.: 1490

Grado Vibrazione: ISO 10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 23

DBC: 4

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 22

DBC: 3

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1490

DBC: 1490

DBM: 1490

SURGE TEST

ESITO

STAT. 5500V/ROT.1150V OK

Firma Collaudatore
ALESSANDRO MIGLIORI