



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccio, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 31/01/2024

Spett.le

BUZZI UNICEM Srl

VIA LUIGI BUZZI, 6

15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 16252

Motore n° 5000014810

Matricola N.762273

Comm. n° 20240071

Specifiche: MOTORE ANSALDO E1Z3572 355LB/4 N.762273 G.1490 KW.200 V.220/380 A.640/370

KW.200

Cuscinetto L.C.: NU 322 ECM/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6318 M/C3 VLO241


Collaudo motore a vuoto: 380V 170A 1500giri/min

Collaudo ventilatore: 400V 1,3A e termica ventilatore tipo Klixon 0,4 Ohm

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	0,0042	>1999
FASE V	0,0042	>1999
FASE W	0,0042	>1999

Temperatura collaudo: 18°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

Resolver: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,8

Lato Opp. Comando: 0,8

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 21

DBC: 6

DBM: 15

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20

DBC: 4

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1500

DBC: 1500

DBM: 1500

SURGE TEST

2E + 1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ALESSANDRO MIGLIORI