



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 28/05/2024

Spett.le

BUZZI UNICEM Srl

VIA LUIGI BUZZI, 6

15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 16358

Motore n° 5000016575

Matricola N.757476

Comm. n° 20240427

Specifiche: MOTORE ANSALDO 400LW/6 N.757476 KW.330 G.990 V.380/625 A.570/350

KW.330

Cuscinetto L.C.: 6324 M C3

Cuscinetto L.O.C.: NU 228 E XL M1 C3


Collaudo a vuoto: 625 volt, 110 ampere; 1000 giri.

Il motore monta protezioni termiche N°3 PT100.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	0,006	>1000
FASE V	0,006	>1000
FASE W	0,007	>1000

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,6

Lato Opp. Comando: 0,8

Giri/min.: 1000

Grado Vibrazione: ISO10816-3

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 18

DBI: 19

DBI: 1000

DBC: 5

DBC: 4

DBC: 1000

DBM: 12

DBM: 11

DBM: 1000

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
COSTANTINO SCACCIA