



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.

Eseguito il 22/11/2024

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° **16505**

Motore n° **5000011371**

Matricola **56177/1998**

Comm. n° **20240858**

Specifiche: MOTORE ANSALDO DH250SK N.56177/1998 KW.257 G.1550-1800 V.400 A.699 Ve.215 Ae.10,5-7,0

KW.257

Cuscinetto L.C.: 6318 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6315 2RS/C3

Il motore monta protezioni termiche di tipo: PTC

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,1	14,7	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione: >1999	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: **20C°**

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **N19X**

Q.tà spazzole: **N°16**

Mis. spazzole: **10+10(32x40)**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

Lato Comando: **0,2**

Lato Opp. Comando: **0,2**

Giri/min.: **1800**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **21**

DBC: **2**

DBM: **11**

DBI: **20**

DBC: **3**

DBM: **13**

DBI: **1800**

DBC: **1800**

DBM: **1800**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	200	12,5	158	10,5/800
	400	16	165	10,7/1580
	400	11	112	7/1800

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	200	12,5	157	1,5/798
	400	16	165	10,7/1580
	400	11	112	7/1800

SURGE TEST

2E+1000V

ESITO

OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI