



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 08/02/2024

Spett.le

CEMENTERIA COSTANTINOPOLI S.r.l.

S.S.93 KM.76

85022 BARILE

(PZ)

Verbale n° 16226

Motore n° 5000016414

Matricola 11000046886

Comm. n° 20240013

Specifiche: MOTORE HELMKE DSKK 710-06 N.11000046886 KW.2400 G.994 V.6000 A.272
ROTOR:V.1350 A.1049

2400

Cuscinetto L.C.: NU238 EM1/C3+6238/C3

Cuscinetto L.O.C.: NU238 EM1/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 800 Volt, 33 Ampere, 994 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo : N°3 PT100 sui cuscinetti + N°6 PT100 Sugli avvolgimenti.

Collaudo scaldiglie: Scaldiglie statore provate in serie: 230 Volt, 1.3 Ampere. Scaldiglie rotore 230 Volt, 1.4 Ampere.

Il motore monta N°15 spazzole Tipo L107 Misure 32 x 40 x 45.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	Stat.0.112 - Rot.0.006	Stat.>1000 - Rot>1000
FASE V	Stat.0.112 - Rot.0.006	Stat.>1000 - Rot>1000
FASE W	Stat.0.112 - Rot.0.006	Stat.>1000 - Rot>1000

Temperatura collaudo: 12°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Statore
5000 V
Rotore
1500 V

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.9

Giri/min.: 994

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 21

DBC: 4

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 21

DBC: 3

DBM: 10

GIRI/min

DBI: 994

DBC: 994

DBM: 994

SURGE TEST

ESITO

Stat.5000 Rot.1800

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI