



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministratore@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 17/10/2024

Spett.le

CEMENTERIA COSTANTINOPOLI S.r.l.

S.S.93 KM.76

85022 BARILE

(PZ)

Verbale n° **16473**

Motore n° **5000016419**

Matricola **HD08-FM-2800301**

Comm. n° **20240026**

Specifiche: MOTORE ELETTRONICA SANTERNO MAV630-1-6 6P N.HD08-FM-2800301 G.990 KW.1150 V.6000 A.136.8

1150

Cuscinetto L.C.: NU338EM1/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6338M/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 800 Volt, 14 Ampere, 997 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo: N°2 sonde PT100 una su ogni cuscinetto e N°6 PT100 sugli avvolgimenti.

Collaudo scaldiglie 230 Volt, 1.9 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	<u>0.337</u>	<u>>1000</u>
FASE V	<u>0.337</u>	<u>>1000</u>
FASE W	<u>0.337</u>	<u>>1000</u>
Temperatura collaudo: <u>15°C</u>		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

6000 Volt

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 997

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21

DBI: 21

DBI: 997

DBC: 5

DBC: 12

DBC: 997

DBM: 2

DBM: 11

DBM: 997

SURGE TEST

ESITO

6000 Volt

OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA