



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.

Eseguito il 21/08/2024

Spett.le

DI MAURO OFFICINE GRAFICHE S.P.A.

VIA G. CESARO 1/A

84013 CAVA DE TIRRENI

(SA)

Verbale n° 16421

Motore n° 5000012154

Matricola 0077/99/1

Comm. n° 20240631

Specifiche: MOTORE SICME P180M4PVA/B3 N.0077/99/1 KW.93 G.1875 V.440 A.235 Ve.220 Ae.7,1

KW.93

Cuscinetto L.C.: NU313E-XL-TVP2/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6310 2RSR/C3

Collaudo:

Il motore onta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

Il motore monta un encoder ELCIS 115-1000-823-BZ-CL

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.4	24	Indotto: >1999 Eccitazione: >1000 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 24C°

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG319P

Q.tà spazzole: 12

Mis. spazzole: (6.25+6.25) x 32 x 40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO 10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 1900

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21

DBI: 19

DBI: 1900

DBC: 3

DBC: 5

DBC: 1900

DBM: 11

DBM: 12

DBM: 1900

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	4.6	171	7.1/436
	440	8	176	7.1/1900

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	4.6	180	7.1/436
	440	8	183	7.1/1900

SURGE TEST

1200 Volt

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI