



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 28/03/2024

Spett.le

GEKO S.p.A.

Via Reno, 3/5

00198 ROMA

(RM)

Verbale n° 16323

Motore n° 5000016510

Matricola N.441830/0003

Comm. n° 20240249

Specifiche: MOTORE VEM WE1R 280M 2 HB N.441830/0003 KW.90 G.2970 V.400 A.151 KW.72 G.2975 V.400 A.123

KW.90/72

Cuscinetto L.C.: 6314 C3

Cuscinetto L.O.C.: 6314 M/C3 VL0241

Collaudo motore a vuoto: 400V 29A 3000 giri/min

Scaldiglia esito OK 220V 0,2A

N°3 PT100 esito OK

N°1 PTC esito OK

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	0,0164	>1999
FASE V	0,0164	>1999
FASE W	0,0164	>1999

Temperatura collaudo: 21°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: ISO 10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 25

DBC: 4

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 25

DBC: 5

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 3000

DBC: 3000

DBM: 3000

SURGE TEST

2E + 1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ALESSANDRO MIGLIORI