



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 30/04/2024

Spett.le

SLIM ALUMINIUM S.P.A.

PIAZZALE DELL'ALLUMINIO

04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° 16347

Motore n° 5000016518

Matricola N.390553

Comm. n° 20240295

Specifiche: VENTILATORE REITZ MXE160-016-030-00 N.390553 COMPRENSIVO DI MOTORE LAMMERS 1CV3205A 1TZ95032AA534AB4-Z N. UD 2109/2372794-008-005 KW.37 G.2955 V.400/690 A.65/37,5

KW.37

Cuscinetto L.C.: 6312 2Z/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6312 2Z/C3

NOTE:

Collaudo con collegamento in morsettiera a stella: 690 Volt, 37 Ampere, 2955 Giri.

Valore di resistenza della protezione termica misurato: 175 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	0.0925	>1000
FASE V	0.0930	>1000
FASE W	0.0930	>1000
Temperatura collaudo 16°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 1.8

Lato Opp. Comando: 1.7

Giri/min.: 2955

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 24

DBI: 24

DBI: 2955

DBC: 3

DBC: 4

DBC: 2955

DBM: 11

DBM: 13

DBM: 2955

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI