



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.

Eseguito il 20/08/2024

Spett.le

SLIM ALUMINIUM S.P.A.

PIAZZALE DELL'ALLUMINIO

04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° 16418

Motore n° 5000006844

Matricola 184921

Comm. n° 20240632

Specifiche: MOTORE ANSALDO DH560L27BD4 N.184921 KW.900 G550/1350/1500 PESO 79QL.

KW.900/900/800

Cuscinetto L.C.: NU 1036 M1 C3

Cuscinetto L.O.C.: NU 1036 M1 C3 + 6036

Valori di resistenza delle termiche di protezione PT100 esito OK 112,6 Ohm.

Ventilatore collaudato: 400 Volt 14 Ampere 1500 Giri/min.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,2	7	Indotto: >1000 Eccitazione: >1000 Armat.: >1000 Compound: Compensazione: >1000	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 24°C

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: E 108

Q.tà spazzole: 36

Mis. spazzole: (12,5 + 15,5)X 40 X 65

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO 10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,3

Giri/min.: 570

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 15

DBI: 15

DBI: 570

DBC: 3

DBC: 4

DBC: 570

DBM: 12

DBM: 14

DBM: 570

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	11,2	167	23,6/115
	500	16,8	169	23,6/570
	500	17,3	149	20/620
	500	17,8	132	17,7/665

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	11,2	167	23,6/116
	500	16,7	172	23,6/565
	500	17,5	145	20/630
	500	18	130	17,7/670

SURGE TEST

2E + 1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ALESSANDRO MIGLIORI