



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.

Eseguito il 20/08/2024

Spett.le

SLIM ALUMINIUM S.P.A.

PIAZZALE DELL'ALLUMINIO

04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° 16425

Motore n° 5000010555

Matricola 59198

Comm. n° 20240638

Specifiche: MOTORE ANSALDO GH355LK N.59198 KW.200 G.MAX.904 V.477-520 A.185-138 Ve.210,1 Ae.27,6-7,1 PESO KG.3300

KW.200

Cuscinetto L.C.: 6224 C3

Cuscinetto L.O.C.: 6224 C3

Collaudo ventilatore: 400 Volt, 8 Ampere, 2890 Giri/min.

Valore di resistenza della protezione termica PT100 esito OK 112 Ohm

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,3	6,2	Indotto: >1000 Eccitazione: >1000 Armat.: >1000 Compound: Compensazione: >1000	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 23°C

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: E 43

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: (12,5 + 12,5) X 32 X 52

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0,5

Lato Opp. Comando: 0,5

Giri/min.: 900

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 17

DBC: 4

DBM: 14

DBI: 17

DBC: 4

DBM: 13

DBI: 900

DBC: 900

DBM: 900

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2,4	170	27,6/72
	478	4,9	170	27,6/330
	520	3,7	44	7,1/890

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2,4	174	27,6/74
	478	5	176	27,6/335
	520	3,8	46	7,1/900

SURGE TEST

2E + 1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ALESSANDRO MIGLIORI