



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.

Eseguito il 10/01/2025

Spett.le

SLIM ALUMINIUM S.P.A.

PIAZZALE DELL'ALLUMINIO

04012 CISTERNA DI LATINA ( LT )

Verbale n° 16526

Motore n° 5000015831

Matricola 787254

Comm. n° 20240916

Specifiche: MOTORE MARELLI Y35B20C B5 N.787254 KW.2,2 G.1500 V.240 A.11 Ve.230 Ae.0,32 (SENZA TARGA) NSLIM.235

KW.2,2

Cuscinetto L.C.: 6308 2RS/ C3

Cuscinetto L.O.C.: 6306 2RS/ C3

| RESISTENZA<br>ARMATURA $\Omega$ | RESISTENZA<br>ECCITAZIONE $\Omega$ | ISOLAMENTO VERSO MASSA M $\Omega$                                                    | MEGGER<br>VOLT | PROVA RIGIDITA' V PER UN 1<br>MIN CEI-EN 60034-1:2000-10       |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 0,6                             | 523                                | Indotto: >1000<br>Eccitazione: >1000<br>Armat.: >1000<br>Compound:<br>Compensazione: | 1000           | Ind.-Campi: ok<br>Riparato: ok<br>Revisionato:<br>Collett.: ok |

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: \_\_\_\_\_

Riple: \_\_\_\_\_

Nm Motore: \_\_\_\_\_

Nm Freno: \_\_\_\_\_

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG34D

Q.tà spazzole: 4

Mis. spazzole: 10x20x30

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: \_\_\_\_\_

Lato Comando: 0,8

Lato Opp. Comando: 0,8

Giri/min.: 1500

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 16

DBC: 4

DBM: 13

DBI: 15

DBC: 2

DBM: 10

DBI: 1500

DBC: 1500

DBM: 1500

| PROVE ELETTRICHE<br>ROTAZIONE ORARIA |     |     |     |          |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|----------|
| V.tacko                              | V.a | A.a | Ve  | Ae/GIRI  |
|                                      | 100 | 1,1 | 174 | 0,3/664  |
|                                      | 240 | 1,2 | 175 | 0,3/1577 |
|                                      |     |     |     |          |
|                                      |     |     |     |          |

| PROVE ELETTRICHE<br>ROTAZIONE ANTIORARIA |     |     |     |          |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|----------|
| V.tacko                                  | V.a | A.a | Ve  | Ae/GIRI  |
|                                          | 100 | 1,1 | 174 | 0,3/663  |
|                                          | 240 | 1,2 | 175 | 0,3/1575 |
|                                          |     |     |     |          |
|                                          |     |     |     |          |

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore  
**JACOPO QUATTROCIOCCHIE**