



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Servomotore

Eseguito il 05/11/2024

Spett.le

IFIS S.p.A.

VIA P. IANNIELLO, 28

80027 FRATTAMAGGIORE

(NA)

Verbale n° **16477**

Motore n° **5000015970**

Matricola **YFA922487717001**

Comm. n° **20240685**

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FK7105-5AF71-1PA0 N.YFA922487717001 G.3000 Nm 26 A.18 V.294 Kg.36

Nm26

Cuscinetto L.C.: 6208 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS/C3


Collaudo motore a vuoto: 294V 1,12A 3000Giri

Il motore monta protezioni termiche del tipo: KTY84

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	0,8	>1999
FASE V	0,8	>1999
FASE W	0,8	>1999

Temperatura collaudo: **20C°**



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: **OK**

Nm Motore: **26**

Resolver: **ETET2L09-E202**

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,2**

Lato Opp. Comando: **0,2**

Giri/min.: **3000**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **19**

DBI: **18**

DBI: **3000**

DBC: **2**

DBC: **3**

DBC: **3000**

DBM: **11**

DBM: **14**

DBM: **3000**

SURGE TEST

ESITO

2E+1000V

OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI