



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Servomotore

Eseguito il 30/10/2024

Spett.le

IRPLAST S.P.A.

STRADA PROVINCIALE VAL D'ELSA SNC

50053 EMPOLI

(FI)

Verbale n° 16486

Motore n° 5000015016

Matricola N.11/111

Comm. n° 20240606

Specifiche: MOTORE MAGNETIC BLQ-43P452000 N.11/111 Nm.3,2 G.4500 V.40V/KRPM A.5,2 CON FRENO V.24DC Nm.2,5

V.40V/KRPM

Cuscinetto L.C.: 6204 2RS/C3


Cuscinetto L.O.C.: 6203 2RS/C3

Collaudo motore a vuoto: 180V 1,00A 3000Giri

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	2	>1999
FASE V	2	>1999
FASE W	2	>1999

Temperatura collaudo: 20C°

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: OK

Altro: OK

Nm Motore: 2,5

Resolver: TS2640N641E10

Nm Freno: 3,2

Encoder: _____

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19

DBI: 18

DBI: 3000

DBC: 2

DBC: 3

DBC: 3000

DBM: 11

DBM: 12

DBM: 3000

SURGE TEST

ESITO

2E+1000V

OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI