



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 24/09/2024

Spett.le

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

V.CONFORTINO, 30

40056 VALSAMOGGIA LOC.

CRESPELLANO

(BO)

Verbale n° 16443

Motore n° 5000016700

Matricola N.G09170486

Comm. n° 20240713

Specifiche: MOTORE GM180L-4 N.G09170486 KW.22 G.1465 V.400/690 A.40.3/23.4

KW.22

Cuscinetto L.C.: 6311 2RS1/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6311 2RS1/C3

Collaudo a vuoto 690 volt, 9 ampere, 1500 giri.

Il motore monta protezioni termiche del tipo: n°1 PTC, n°1 klixon.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	0,42	>1999
FASE V	0,42	>1999
FASE W	0,42	>1999

Temperatura collaudo: 20°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK** _____
Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,3

Lato Opp. Comando: 0,3

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO 10816 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 18

DBI: 18

DBI: 1500

DBC: 5

DBC: 4

DBC: 1500

DBM: 12

DBM: 11

DBM: 1500

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
COSTANTINO SCACCIA