



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Servomotore

Eseguito il 23/09/2024

Spett.le

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

V.CONFORTINO, 30

40056 VALSAMOGGIA LOC.

CRESPELLANO

(BO)

Verbale n° 16442

Motore n° 5000016701

Matricola N. YF W510650301004

Comm. n° 20240714

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FK7060-5AF71-1SA0 N.YF W510650301004 Mn 4,7Nm In 3,7A G.3000

Nm.4,7

Cuscinetto L.C.: 6205 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6204 2RS/C3

Collaudo motore a vuoto: 380V 0,47 A 3000 Giri

Il motore monta protezioni termiche del tipo :KTY84

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	0,3	>1999
FASE V	0,3	>1999
FASE W	0,3	>1999

Temperatura collaudo: 20C°

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10

500

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: **OK**

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: 4,7

Resolver: Tyco V23401

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: ISO10816-E MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 18

DBI: 17

DBI: 3000

DBC: 2

DBC: 3

DBC: 3000

DBM: 11

DBM: 13

DBM: 3000

SURGE TEST

ESITO

2E+1000V

OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI