



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email: info@rem-motori.it; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A.: 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Servomotore

Eseguito il 19/03/2024

Spett.le

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

V. CONFORTINO, 30

40056 VALSAMOGGIA LOC.

CREPELLANO

(BO)

Verbale n° 16236

Motore n° 5000014727

Matricola EL083677301008

Comm. n° 20240049

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PH7137-2ND02-0BC0 N.EL083677301008 KW.17 G.1000-5300 V.322 A.43 HZ.34,6 COD.411

KW.17-25-17

Cuscinetto L.C.: 6310/2RS C3


Cuscinetto L.O.C.: 6210/2RS C3

Motore provato a 2000 giri con assorbimento di 8 Ampere
monta termiche kty 84

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	0,4	>1000
FASE V	0,4	>1000
FASE W	0,4	>1000

Temperatura collaudo: 20°



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: **ERN 1387-2048**

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,9

Lato Opp. Comando: 0,9

Giri/min.: 2000

Grado Vibrazione: **ISO10816-MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21

DBI: 20

DBI: 2000

DBC: 5

DBC: 6

DBC: 2000

DBM: 12

DBM: 14

DBM: 2000

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI