



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Servomotore

Eseguito il 07/08/2024

Spett.le

MONDOREVIVE SPA

VIA DEL BOSCO 28

21052 BUSTO ARSIZIO

(VA)

Verbale n° 16409

Motore n° 5000016650

Matricola N.U438 1808 01 002

Comm. n° 20240617

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PH7107-7HD00-0BB3 N.U438 1808 01 002 KW.6,25/7,20/8
G.1000/1150/1350 V.319/360/405 A.17,50//17,50/17 Hz.35,30/40,32/47

kw.6,25/7,20/8

Cuscinetto L.C.: 6304 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6204 2RS/C3


Collaudo motore a vuoto: 330V 2,50 A 1350Giri

Il motore monta protezioni termiche di tipo KTY 84

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω
FASE U	1,3	>1999
FASE V	1,3	>1999
FASE W	1,3	>1999

Temperatura collaudo: 20C°



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: **ROD 431 10-30V**

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,2**

Lato Opp. Comando: **0,3**

Giri/min.: **1350**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPO 2**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **18**

DBI: **17**

DBI: **1350**

DBC: **2**

DBC: **11**

DBC: **1350**

DBM: **3**

DBM: **14**

DBM: **1350**

SURGE TEST

ESITO

2E+1000V

OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI