



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Servomotore

Eseguito il 07/08/2024

Spett.le

MONDOREVIVE SPA

VIA DEL BOSCO 28

21052 BUSTO ARSIZIO

(VA)

Verbale n° **16410**

Motore n° **5000016651**

Matricola **N.U438 1808 01 001**

Comm. n° **20240618**

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PH7107-7HD00-0BB3 N.U438 1808 01 001 KW.6,25/7,20/8
G.1000/1150/1350 V.319/360/405 A.17,50//17,50/17 Hz.35,30/40,32/47

KW.6,25/7,20/8

Cuscinetto L.C.: 6308 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6208 2RS/C3


Collaudo motore a vuoto: 330V 1,50A 1350 GIRI

Il motore monta protezioni termiche del tipo: KTY84

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	<u>1,2</u>	<u>>1999</u>
FASE V	<u>1,2</u>	<u>>1999</u>
FASE W	<u>1,2</u>	<u>>1999</u>

Temperatura collaudo: 20C°



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: **ROD431 10-30V**

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,3

Giri/min.: 1350

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: <u>18</u>	DBI: <u>16</u>	DBI: <u>1350</u>
	DBC: <u>3</u>	DBC: <u>2</u>	DBC: <u>1350</u>
	DBM: <u>11</u>	DBM: <u>14</u>	DBM: <u>1350</u>

SURGE TEST

2E+1000V

ESITO

OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI