



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Servomotore

Eseguito il 08/08/2024

Spett.le

MONDOREVIVE SPA

VIA DEL BOSCO 28

21052 BUSTO ARSIZIO

(VA)

Verbale n° 16414

Motore n° 5000016652

Matricola N.U438 2366 01 001

Comm. n° 20240619

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PH7103-7HD02-0BB3 N.U438 2366 01 001 KW.3,70/4,30/4,70
G.1000/1150/1350 V.343/391/433 A.10/10/9,50 Hz.35,60/40,58/47,10

KW.3,70/4,30/4,70

Cuscinetto L.C.: 6308 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6208 2RS/C3


Collaudo motore a vuoto: 300V ; 2,5A ; 1350 Giri

Motore monta protezioni termiche di tipo KTY84

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω
FASE U	1,5	>1999
FASE V	1,5	>1999
FASE W	1,5	>1999

Temperatura collaudo: 20C°



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: **OK**

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: **ROD 431 10-30V**

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,2**

Lato Opp. Comando: **0,2**

Giri/min.: **1350**

Grado Vibrazione: **ISO 10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 16	DBI: 14	DBI: 1350
	DBC: 3	DBC: 2	DBC: 1350
	DBM: 12	DBM: 13	DBM: 1350

SURGE TEST

2E+1000V

ESITO

OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI