



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Servomotore

Eseguito il 05/01/2024

Spett.le

M.W.M. s.r.l.

VIA MALTA, 115

83022 BAIANO

(AV)

Verbale n° 16221

Motore n° 5000016411

Matricola 20354680

Comm. n° 20240010

Specifiche: MOTORE HEIDENHAIN QSY 190D ECODYN N.20354680 KW.8.6 G.3000 V.411 I.17.5 NM.38

8.6

Cuscinetto L.C.: 6208/2RSC3

Cuscinetto L.O.C.: 6206/2RSC3

MOTORE PROVATO A 2000 GIRI ASSORBIM. DI 0,77 AMPERE

MONTA TERMICHE KLIKSON NC

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	0,6	>1999
FASE V	0,6	>1999
FASE W	0,6	>1999

Temperatura collaudo: 20°

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: 38

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: **EQN1325-2048**

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,9

Lato Opp. Comando: 0,8

Giri/min.: 2000

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 20

DBI: 19

DBI: 2000

DBC: 5

DBC: 6

DBC: 2000

DBM: 15

DBM: 12

DBM: 2000

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI