



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 30/04/2024

Spett.le

PLASTA REI S.R.L.

VIA NINFINA KM 1,200

04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° 16345

Motore n° 5000015773

Matricola 0009345/2011

Comm. n° 20240223

Specifiche: POMPA ABS SULZER XFP150E-CB1.1 GX7D1H11111211 S/N.0009345/2011 KW.9,9
G.1466 V.400/695 A.13,1 PESO KG.200

KW.9,9

Cuscinetto L.C.: 3307B2ZRTNG C3

Cuscinetto L.O.C.: 6305 2RS C3

Collaudo a vuoto: 400volt, 9 ampere, 1466 giri.

Il motore monta protezione termica KLIXON N.C.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	1,4	>1999
FASE V	1,4	>1999
FASE W	1,4	>1999

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: OK
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: _____
	Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 1466

Grado Vibrazione: ISO 10816-3 MACCHINA GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: 15
DBC: 5
DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 14
DBC: 4
DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1466
DBC: 1466
DBM: 1466

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
COSTANTINO SCACCIA