



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.

Eseguito il 13/03/2024

Spett.le

PROMA S.P.A.

V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI

81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

Verbale n° 16304

Motore n° 5000008102

Matricola 20616

Comm. n° 20240151

Specifiche: MOTORE STIPAF L1B160M N.20616 KW.58,4 G.1506 V.400 A.165 Ve220 Ae4,39 PR6 CON VENTILATORE
CON VENTILATORE QS80M2A-40 N.146397DY KW.0,75 V.230/400 G.2840 A.2.9/1.68
KW.58,4

Cuscinetto L.C.: NU312-E-TVP2-C3

Cuscinetto L.O.C.: 6309 2RS/C3

Motore monta protezioni termiche di tipo KLIXON

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0,1	41

Temperatura collaudo: 20C°

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999
Eccitazione: >1999
Armat.: >1999
Compound:
Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato: OK

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: E108

Q.tà spazzole: N°8

Mis. spazzole: (12,5X32X44)

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 1500

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 18

DBC: 2

DBM: 11

LATO OPP. COMANDO

DBI: 17

DBC: 3

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1500

DBC: 1500

DBM: 1500

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	200	2,7	177	4,3/774
	400	3,2	182	4,3/1545

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	200	2,7	176	4,3/773
	400	3,2	182	4,3/1545

SURGE TEST

2E+1000V

ESITO

OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI