



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Servomotore

Eseguito il

Spett.le

SEM SOLUTION S.r.l.

Via Marvin Gelber, 44/M

66100 Chieti Scalo

(CH)

Verbale n° **16355**

Motore n° **5000016527**

Matricola **N.236454**

Comm. n° **20240320**

Specifiche: MOTORE LAFERT B1030-C0122 CR82309750 N.236454 Nm.26 G.4000 V.374 A.19,4 BRAKE 24VDC A.0,9 SEM 25221

Nm.26

Cuscinetto L.C.: 6208 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS/C3

Collaudo motore a vuoto: 4000 Giri; 1,3 A

Motore monta protezioni termiche KLIXSON

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	>0,8	>1999
FASE V	>0,8	>1999
FASE W	>0,8	>1999

Temperatura collaudo **20C°**

MEGGER
VOLT

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: **OK**

Nm Motore: **26**

Nm Freno: **47**

Resolver: _____

Encoder: **SRS50-HGA0-K21**

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,2**

Lato Opp. Comando: **0,2**

Giri/min.: **4000**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **25**

DBI: **24**

DBI: **4000**

DBC: **4**

DBC: **6**

DBC: **4000**

DBM: **12**

DBM: **14**

DBM: **4000**

SURGE TEST

2E+1000V

ESITO

OK

Firma Collaudatore