



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Servomotore

Eseguito il 24/06/2024

Spett.le

SEM SOLUTION S.r.l.

Via Marvin Gelber, 44/M

66100 Chieti Scalo

(CH)

Verbale n° **16374**

Motore n° **5000016543**

Matricola **N.301**

Comm. n° **20240337**

Specifiche: MOTORE MOOG C2900388 82309030 N.301 Kw.2,5 G.4000 V.325 A.5,76 BRAKE Nm.13 V.24 A.0,56 SEM25230

Kw.2,5

Cuscinetto L.C.: 6207 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6305 2RS/C3

Collaudo motore a vuoto: 380V 1,5A 3000 Giri

Motore monta protezione termica di tipo : KLIXON

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	0,8	>1999
FASE V	0,8	>1999
FASE W	0,8	>1999

Temperatura collaudo: **20C°**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: **OK**

Nm Motore: **13**

Resolver: _____

Nm Freno: **18**

Encoder: **SRS 50 HFA0 K21**

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,2**

Lato Opp. Comando: **0,2**

Giri/min.: **3000**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **21**

DBI: **20**

DBI: **3000**

DBC: **3**

DBC: **2**

DBC: **3000**

DBM: **12**

DBM: **11**

DBM: **3000**

SURGE TEST

ESITO

2E+1000V

OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI