



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Servomotore

Eseguito il 28/08/2024

Spett.le

SEM SOLUTION S.r.l.

Via Marvin Gelber, 44/M

66100 Chieti Scalo

(CH)

Verbale n° **16429**

Motore n° **5000016545**

Matricola **N.263**

Comm. n° **20240339**

Specifiche: MOTORE MOOG C2900433 82309011 N.263 Kw0,33 G.4500 V.325 A.1,23 BRAKE Nm.1,1 V.24 A.0,4 SEM25232

Kw.0,33

Cuscinetto L.C.: 6202 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6001 2RS/C3

Collaudo motore a vuoto: 300V 0,18A 3000 Giri

Il motore monta protezioni termiche di tipo: PTC

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	<u>10</u>	<u>>1999</u>
FASE V	<u>10</u>	<u>>1999</u>
FASE W	<u>10</u>	<u>>1999</u>

Temperatura collaudo: 20C°

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: **OK**

Nm Motore: 8,5

Resolver: _____

Nm Freno: 1,1

Encoder: **SRS50-HFV0-K01**

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: **3000**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 12

DBI: 10

DBI: **3000**

DBC: 2

DBC: 3

DBC: **3000**

DBM: 11

DBM: 14

DBM: **3000**

SURGE TEST

ESITO

2E+1000V

OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI