



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il

Spett.le

SORGENIA POWER S.P.A.

Via Alessandro Algardi n. 4

20148 MILANO

(MI)

Verbale n° 16384

Motore n° 5000016619

Matricola 3GC10500259276001028

Comm. n° 20240523

Specifiche: MOTORE ABB M2QA315S8-6A N.3GC10500259276001028 KW.37/75 G.740/990 V.400 A.78,2/140

KW.37/75

Cuscinetto L.C.: 6319 C3

Cuscinetto L.O.C.: 6319 C3

Collaudo motore 6 poli : 400 Volt, 51 Ampere, 990 giri

Collaudo motore 8 poli: 400 Volt, 40 Ampere, 750 Giri

Il motore monta N.1 scaldiglia provata 220 Volt da 0,3 Ampere

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	6 poli 0,044/8poli 0,15	>1000
FASE V	6 poli 0,044/8poli 0,15	>1000
FASE W	6 poli 0,044/8 poli 0,15	>1000

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,1

Lato Opp. Comando: 0,1

Giri/min.: 6 poli 990 giri/ 8 poli 750 giri

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: 17
DBC: 6
DBM: 15

LATO OPP. COMANDO

DBI: 17
DBC: 8
DBM: 16

GIRI/min

DBI: 990/750
DBC: 990/750
DBM: 990/750

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore