R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email PEC : rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it
Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605

ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.
Eseguito il 19/12/2024

Spett.le
TECNOBUS INDUSTRIES S.R.L.
VIA COLETTA, 10
04100 LATINA (LT)

Verbale n° **16501** *Motore n°* **5000016780** *Matricola* **76.08.5**

Comm. n° **20240878** *Specifiche:* MOTORE ETA SISTEMI E13C N.76.08.5 KW.23,4/27 G.1300/1890 V.72/85 A.420/386 ECCITAZIONE SEPARATA A.14/36/70 ANNO 2009

KW.23,4/27

Cuscinetto L.C.: 62209 2RS/C3 *Cuscinetto L.O.C.:* 62209 2RS/C3

Il motore monta protezione termica del tipo PT100+KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	*RESISTENZA ECCITAZIONE Ω*
0,1	**0,1**

Temperatura collaudo: **21°C**

ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
Indotto: **>1000**
Eccitazione: **>1000**
Armat.: **>1000**
Conpound:
Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
Ind.-Campi: **OK**
Riparato:
Revisionato: **OK**
Collett.: **OK**

PROVA TACKO
V:
Riple:
Nm Motore:
Nm Freno:

SPAZZOLE
Tipo Spazzola: **SCHUNK E 106**
Q.tà spazzole: **12**
Mis. spazzole: **16 x 32 x 45**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
Grado di vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**
Lato Comando: **0,3**
Lato Opp. Comando: **0,3**
Giri/min.: **1440**

CUSCINETTO SPM	*LATO COMANDO*	*LATO OPP. COMANDO*	*GIRI/min*
DBI:	**19**	**19**	**1440**
DBC:	**3**	**4**	**1440**
DBM:	**14**	**13**	**1440**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA

V.tacko	*V.a*	*A.a*	*Ve*	*Ae/GIRI*
	32,1	**9,9**	**32,1**	**9,9/1440**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA

V.tacko	*V.a*	*A.a*	*Ve*	*Ae/GIRI*
	32,3	**10,1**	**32,3**	**10,1/1440**

SURGE TEST **2E + 1000** *ESITO* **OK**

Firma Collaudatore
ALESSANDRO MIGLIORI