



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 10/06/2024

Spett.le

VETRECO S.R.L.

VIA MORELLENSE KM.5,5

03019 SUPINO

(FR)

Verbale n° 16371

Motore n° 5000016609

Matricola 2002010005

Comm. n° 20240498

Specifiche: VENTILATORE ELECTRO ADDA E2G 180M-2 N.2002010005 KW.22 V.400/690 A.39,5/22,9 G.2930

KW.22

Cuscinetto L.C.: 6311 C3

Cuscinetto L.O.C.: 6311 C3


NOTE:

Collaudo a vuoto: 690 Volt, 11Ampere, 3000 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	0,2	>1000
FASE V	0,2	>1000
FASE W	0,2	>1000

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,6

Lato Opp. Comando: 0,6

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 24

DBC: 4

DBM: 11

LATO OPP. COMANDO

DBI: 24

DBC: 6

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 3000

DBC: 3000

DBM: 3000

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA