



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.

Eseguito il 15/11/2024

Spett.le

VIBAC S.p.A.

AQUILA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 16373

Motore n° 5000007229

Matricola 229666/1996

Comm. n° 20240509

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GG6256-ONG20-1WV1-Z N229666/1996 KW.1,81...352 G.10...1940
V.21...470 A.790 - KW.352 G.1940...2240 V.470 A.795 KG.1160
KW.1,81/352 229666/1996 10110-19 40-1940-2240 A.795
KW.1,81/352

Cuscinetto L.C.: NU 219 E XL TVP2 C3

Cuscinetto L.O.C.: 6219 C3

Termistori di tipo PTC su armatura e eccitazione esito OK

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0,2	54

Temperatura collaudo: 20°C

ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ

Indotto: >1000

Eccitazione: >1000

Armat.: >1000

Compound:

Compensazione:

MEGGER
VOLT

1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato: OK

Revisionato:

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Riple:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: SCHUNK E101

Q.tà spazzole: 16

Mis. spazzole: (12,5+12,5)X32X50

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO 10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,3

Giri/min.: 1940

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 23

DBC: 4

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 23

DBC: 4

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1940

DBC: 1940

DBM: 1940

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	9,4	171	14/392
	200	10,7	177	14/792
	470	13,5	190	14/1880
	470	12,7	157	11,5/2050

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	9,4	170	14/395
	200	10,6	178	14/800
	470	13,6	192	14/1885
	470	12,5	158	11,5/2045

SURGE TEST

2E + 1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ALESSANDRO MIGLIORI