



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.

Eseguito il 25/10/2024

Spett.le

VIBAC S.p.A.

AQUILA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

( AL )

Verbale n° 16482

Motore n° 5000006188

Matricola 39312

Comm. n° 20240636

Specifiche: MOTORE IEG D180L N.39312 KW.92 G.1950 V.460 A.217 Ve.310 Ae.3,9

KW.92

Cuscinetto L.C.: NU 313 E-XL-TVP2

Cuscinetto L.O.C.: 6311 2Z-C3

Il motore monta protezioni termiche N°4 del tipo PT100

| RESISTENZA<br>ARMATURA $\Omega$ | RESISTENZA<br>ECCITAZIONE $\Omega$ | ISOLAMENTO VERSO MASSA M $\Omega$                                                                | MEGGER<br>VOLT | PROVA RIGIDITA' V PER UN 1<br>MIN CEI-EN 60034-1:2000-10          |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 0,7                             | 66,4                               | Indotto: >1999<br>Eccitazione: >1999<br>Armat.: >1999<br>Compound: >1999<br>Compensazione: _____ | 1000           | Ind.-Campi: OK<br>Riparato: OK<br>Revisionato: OK<br>Collett.: OK |

Temperatura collaudo: 20C°

PROVA TACKO

V: \_\_\_\_\_

Ripile: \_\_\_\_\_

Nm Motore: \_\_\_\_\_

Nm Freno: \_\_\_\_\_

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: E108

Q.tà spazzole: N°12

Mis. spazzole: (12,5X32X40)

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 2000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21

DBI: 20

DBI: 2000

DBC: 3

DBC: 4

DBC: 2000

DBM: 12

DBM: 15

DBM: 2000

| PROVE ELETTRICHE<br>ROTAZIONE ORARIA |     |     |     |          |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|----------|
| V.tacko                              | V.a | A.a | Ve  | Ae/GIRI  |
|                                      | 200 | 3,5 | 254 | 3,9/875  |
|                                      | 460 | 5,1 | 254 | 3,9/2032 |
|                                      |     |     |     |          |
|                                      |     |     |     |          |

| PROVE ELETTRICHE<br>ROTAZIONE ANTIORARIA |     |     |     |          |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|----------|
| V.tacko                                  | V.a | A.a | Ve  | Ae/GIRI  |
|                                          | 200 | 3,5 | 252 | 3,9/872  |
|                                          | 460 | 5,1 | 254 | 3,9/2032 |
|                                          |     |     |     |          |
|                                          |     |     |     |          |

SURGE TEST

2E+1000V

ESITO

OK

Firma Collaudatore  
**AMEDEO LISI**