



DISTINTA MATERIALI E RICAMBI

MOD

NUM. COMMESSA

2022/074

ID MOTORE

COMPILATORE

DHIMA

DESCRIZIONE

QUANTITA'

COSC 6308 2RSI C3

1

COSC 6306 2RSI C3

1

VISTO ACQUISTI

27/09/22



Automazione Industriale
Gestione Macchine Elettriche
Vendita Apparecchiature Elettromeccaniche



UNI EN ISO 9001:2015 Cert. N° 138272

MODULO LAVORAZIONI MECCANICHE INTERNE

Commessa: 2022/0744





NUM. REM.....

MATERIALI IMPIEGATI: _____

Misurazioni Sede

Measurement report form

Bearing:	<u>G30G 2RS1 C3</u>
Bearing position:	<u>CALOTTA LATO COLLETORE</u>
Application:	

Measuring directions	Shaft Measurement values [mm] at place				Housing Measurement values [mm] at place			
	a	b	(c)	(d)	a	b	(c)	(d)
	Distance L				Distance L			
	Diameter d				Diameter D			
1					<u>72,020</u>			
2								
3								
4								
	Calculated mean: (1+2+3+4)/4				Calculated mean: (1+2+3+4)/4			

Remarks:	
Date:	Checked by: