

NUM. COMMESSA	2022/0728	ID MOTORE	LS F44
---------------	-----------	-----------	--------

COMPILATORE	EVANGELISTU MARCO
-------------	-------------------

[illegible]

VISTO ACQUISTI	
----------------	--



Automazione Industriale
Gestione Macchine Elettriche
Vendita Apparecchiature Elettromeccaniche



UNI EN ISO 9001:2015 Cert. N° 138272

MODULO LAVORAZIONI MECCANICHE ESTERNE

Commessa: 2022/0728

NUM. REM....15744.....

Misurazioni Sede

Measurement report form

Bearing: 6316 2RS/C3

Bearing position: RIPARAZIONE SILETTA SEDE CUSCINETTO LATO VENTOLA

Application: FIGANT KMER 31554

Measuring directions	Shaft Measurement values [mm] at place				Housing Measurement values [mm] at place			
	a	b	(c)	(d)	a	b	(c)	(d)
	Distance L				Distance L			
	Diameter d				Diameter D			
1					<u>170,010</u>			
2								
3								
4								
	Calculated mean: $(1+2+3+4)/4$				Calculated mean: $(1+2+3+4)/4$			

Remarks:

Date: 05-10-22

Checked by:

Nisi Amelias