


**REM** s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a | 03010 Patrica (FR)

Tel. **0775 83 01 16** | Fax **0775 839345** | SDI - **M5UXCR1**PEC: **rem-motori@messaggipec.it**email: **info@rem-motori.it** | **amministrazione@rem-motori.it****www.rem-motori.it****Dasa-Räger**

UNI EN ISO 9001:2015

IQ-0310-05

INTERVENTO N°DATA **07/07/2022****LUOGO INTERVENTO**SPETT.LE **ACEA**Via Città **SAN VITORE DEL LAZIO**Intervento richiesto da **MILLOZI ROBERTO**

MOTIVO DELL'INTERVENTO

**GUASTO****MESSA IN SERVIZIO**

ANOMALIA SEGNALATA

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM	NOTE
07/07/22	08:00	08:00	3/2	16:30	17:15				T1

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

CONTROLLO ANALISI DELLA VIBRAZIONI SU MOTORI: ARIA PRIMARIA, ARIA SECONDARIA, POMPA POTTO CALDO A+B, POMPA RAFFREDDAMENTO GRIGLIE A+B, POMPA ALIMENTO CALDAIA A+B, COMPRESSORI A+B, ELETTRICITÀ 43+44, VENTILATORI CONDENSATORI A,B,C DELLA LINEA 2

SOSTITUZIONE MATERIALE**FIRMA DEL CLIENTE**Data **07/07/2022**

Firma

Nome e Cognome **GRANARDELLA ANTONIO****INTERVENTO EFFETTUATO DA:****ANGELO LISI**
ETTORE ROMI