


**REM** s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a | 03010 Patrica (FR)

Tel. **0775 83 01 16** | Fax **0775 839345** | SDI - **M5UXCR1**PEC: **rem-motori@messaggipec.it**email: **info@rem-motori.it** | **amministrazione@rem-motori.it****www.rem-motori.it****Dasa-Rägister**

UNI EN ISO 9001:2015

IQ-0310-05


INTERVENTO N° COMM. 2022/0334**DATA** 29/09/22**LUOGO INTERVENTO****SPETT.LE** ACEA**Via** VALLE PORCHIOSHC**Città** SAN VITORE NEL LAZIO**Intervento richiesto da** ROBERTO MILLOZZI**MOTIVO DELL'INTERVENTO**☐ **GUASTO**☐ **MESSA IN SERVIZIO****ANOMALIA SEGNALATA****DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE**

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM	NOTE
29/09/22	08:00	08:45	45 min	16:15	17:00				T1

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

- MONTAGGIO SENSORI VIBRAZIONALI E POMPE LUBRIFICAZIONI SU MOTORI-VENTILATORI DELLA LINEA 3: VENTILATORE CONDENSATORE A-B-C; COMPRESSORE A-B; POMPA ALIMENTO CALDAIA A-B; POMPA RAFFREDDAMENTO GRIGLIE A-B
- MONTAGGIO POMPE LUBRIFICAZIONI SUL MOTORE RAFFREDDAMENTO GRIGLIE B DELLA LINEA 1

SOSTITUZIONE MATERIALE**FIRMA DEL CLIENTE****Data** 29/09/22**Firma**Roberto Millozzi**Nome e Cognome** ROBERTO MILLOZZI**INTERVENTO EFFETTUATO DA:**LISI ANGELOSCALIA COSTANTINOD'ORAZIO MATTEOCRISTARO ANTONELLO

**REM** s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a | 03010 Patrica (FR)

Tel. **0775 83 01 16** | Fax **0775 839345** | SDI - **M5UXCR1**PEC: **rem-motori@messaggipec.it**email: **info@rem-motori.it** | **amministrazione@rem-motori.it****www.rem-motori.it****Dasa-Rägister**

UNI EN ISO 9001:2015

IQ-0310-05

INTERVENTO N° COMM. 2022/0334**DATA** 28/09/22**LUOGO INTERVENTO****SPETT.LE** ACEA**Via** VALLE PORCHIO SNC**Città** SAN VITTORE MDC LAZIO**Intervento richiesto da** ROBERTO HILLOZZI**MOTIVO DELL'INTERVENTO**☐ **GUASTO**☐ **MESSA IN SERVIZIO****ANOMALIA SEGNALATA****DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE**

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM	NOTE
28/09/22	08:00	08:45	45 min	16:15	17:00				T1

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

• MONTAGGIO SENSORI VIBRAZIONALI E POMPA LUBRIFICAZIONI SU MOTORI-
VENTILATORI DELLA LINEA 3: VENTILATORE ARIA PRIMARIA; VENTILATORE ARIA
SECONDAIA; VENTILATORE ESAUSTORE 43; VENTILATORE ESAUSTORE 44; POMPA
POZZO CALDO A; POMPA POZZO CALDO B;

SOSTITUZIONE MATERIALE**FIRMA DEL CLIENTE****Data** 28/09/22**Firma**Roberto Hillozzi**Nome e Cognome** ROBERTO HILLOZZI**INTERVENTO EFFETTUATO DA:**LISI ANGELO
SCACCIA COSTANTINO
D'ORAZIO MATTEO
CRETARO ANTONELLO