


**REM** s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a | 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 83 01 16 | Fax 0775 839345 | SDI - M5UXCR1

PEC: rem-motori@messaggipec.it

email: info@rem-motori.it | amministrazione@rem-motori.it

www.rem-motori.it



Dasa-Räger

UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05INTERVENTO N° COM. 2022/0334DATA 28/08/22**LUOGO INTERVENTO**SPETT.LE ACEAVia VALLE PORCHIO SNCCittà SAN VITTORE NEL LAZIOIntervento richiesto da ROBERTO HILLOZZI

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☐ **GUASTO**☐ **MESSA IN SERVIZIO**

ANOMALIA SEGNALATA

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM	NOTE
28/08/22	08:00	08:45	45 min	17:00	17:45				T1

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

• MONTAGGIO SENSORI VIBRAZIONALI E POMPE LUBRIFICAZIONI SU MOTORI - VENTILATORI DELLA LINEA 1: VENTILATORE ARIA SECONDARIA; VENTILATORE ESAUSTORE 43 E 44

• MONTAGGIO RACCORDERIA SU MOTORI - VENTILATORI DELLA LINEA 1: VENTILATORI CONDENSATORI A-B-C-D-E-F; POMPA POZZO CALDO B; VENTILATORE ARIA PRIMARIA; POMPA ALIMENTO CALDAIA A-B

SOSTITUZIONE MATERIALE

FIRMA DEL CLIENTE

Data 28/08/22


Firma

Nome e Cognome

ICARO ABBRUZZESE

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

LISI ANGELOSCACCIA COSTANTINOD'ORAZIO MATTEOCRETARO ANTONIO



REM s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a | 03010 Patrica (FR)

Tel. **0775 83 01 16** | Fax **0775 839345** | SDI - **M5UXCR1**

PEC: **rem-motori@messaggipec.it**

email: **info@rem-motori.it** | **amministrazione@rem-motori.it**

www.rem-motori.it



Dasa-Rägi register

UNI EN ISO 9001:2015

IQ-0310-05

INTERVENTO N° COMM. 2022/0334

DATA 30/08/22

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE ACSA

Via VALLE PORCHIO SNC **Città** SAN VITIROLO NEL LAZIO

Intervento richiesto da ROBERTO MILLOZZI

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☐ **GUASTO**

☐ **MESSA IN SERVIZIO**

ANOMALIA SEGNALATA

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM	NOTE
30/08/22	08:00	08:45	45min	16:45	17:30				T1

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

• MONTAGGIO SENSORI VIBRAZIONALI E POMPE LUBRIFICAZIONI SU MOTORI-
VENTILATORI DELLA LINEA 1 : POMPA POZZO CALDO A ; POMPA POZZO
CALDO B ; VENTILATORE ARIA PRIMARIA ; VENTILATORI CONDENSATORI A-B-
C-D-E-F ; POMPA ALIMENTO CALDAIA A ; POMPA ALIMENTO CALDAIA B ;
COMPRESSORE A E B.

SOSTITUZIONE MATERIALE

FIRMA DEL CLIENTE

Data 30/08/22

Firma [Signature]

Nome e Cognome ICARO ABBRUZZESE

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

LISI ANGELO
SALVA COSTANTINO
D'ORAZIO MATTEO