


**REM** s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a | 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 83 01 16 | Fax 0775 839345 | SDI - M5UXCR1

PEC: rem-motori@messaggipec.it

email: info@rem-motori.it | amministrazione@rem-motori.it

www.rem-motori.it



Dasa-Rägi register

UNI EN ISO 9001:2015

IQ-0310-05

INTERVENTO N° COMM 2022/0776DATA 20/10/22**LUOGO INTERVENTO**SPETT.LE ACEAVia VALLE PORCHIOSNC.Città SAN VITORE NEL LAZIOIntervento richiesto da ROBERTO MILLOZZI

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☒ **GUASTO**☐ **MESSA IN SERVIZIO**

ANOMALIA SEGNALATA

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM	NOTE
<u>20/10/22</u>	<u>/</u>	<u>10:00</u>	<u>45 min</u>	<u>16:45</u>	<u>17:45</u>				<u>T1</u>

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

- ANALISI VIBRAZIONALI SU MOTORI VENTILATORI E POMPE LINEA 2 : ESAUSTORE 43 ; POMPA ALIMENTO CALDAIA A
- ANALISI VIBRAZIONALI SU MOTORI VENTILATORI E POMPE LINEA 3 : ALIMENTO CALDAIA A ; VENTILATORE CONDENSATORE C
- ANALISI VIBRAZIONALI SU MOTORE POMPA LINEA 1 : POZZO CALDO B
- RIPRISTINO E PULIZIA DEL CIRCUITO DEL GRASSO SU MOTORI E SUPPORTI DELLA LINEA 3 : ARIA PRIMARIA ; CONDENSATORE A

SOSTITUZIONE MATERIALE

FIRMA DEL CLIENTE

Data 20/10/22Firma Giovanni PiscopoNome e Cognome GIOVANNI PISCOPO

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

SCACCA COSTANTINO
D'ORAZIO MATTEO



REM s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a | 03010 Patrica (FR)
Tel. **0775 83 01 16** | Fax **0775 839345** | SDI - **M5UXCR1**
PEC: **rem-motori@messaggipec.it**
email: **info@rem-motori.it** | **amministrazione@rem-motori.it**
www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

INTERVENTO N° 2022/0334

DATA 20/10/22

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE ACQUA

Via VALLU PORCHIO SNC Città SAVITTORE NEL LAZIO

Intervento richiesto da ROBERTO MILLOZZI

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☐ **GUASTO**

☐ **MESSA IN SERVIZIO**

ANOMALIA SEGNALATA

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM	NOTE
20/10/22	08:00	08:30	/	10:00					

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

* SOSTITUZIONE CARTUCCE GRASSO E PACCHI BATTERIE SU MACCHINE LINEA 2
COMPRESSORE A; COMPRESSORE B; VENTILATORE ESAUSTORE 43;
VENTILATORE ESAUSTORE 44

SOSTITUZIONE MATERIALE

FIRMA DEL CLIENTE

Data 20/10/22 Firma Giovanni Piscopo

Nome e Cognome GIOVANNI PISCOPO

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

SCACCIA COSTANTINO
DORA 20 MATTEO