



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

A.R.A. s.a.s. di ARGENZIANO C. & C.  
VIA APPIA, 123/125  
83042 ATRIPALDA - AV

Offerta n° 0707 del 10/10/2018

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 5549	Data Vs. DDT: 09/10/2018	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000012921	MOTORE MOOG G5L30K MOD.G405-575 N.L102 G.3400 V.630 A.11,7			L102

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE DI TIPO BRUSHELESS CON PISTONE PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON CONTROLLO FASATURA ENCODER, RESOLVER, REGISTRAZIONE DATI DI FASATURA, SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO GIUNTO 6204 2RS C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIUNTO 6206 2RS C3 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO GIUNTO CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO SOSTITUZIONE GHIERA DI BLOCCO CUSCINETTO SU ASSE LATO GIUNTO TROVATA SBOCCOLATA SOSTITUZIONE COPPIA DI CUSCINETTI RHP BSB 040072DUHP3 SOSTITUZIONE RESOLVER RE-21-1-V76 SOSTITUZIONE CONNETTORI DI POTENZA GR1 TROVATO SPACCATO RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI CONTROLLO DELLA FUNZIONALITA' ED INTEGRITA' DEL FRENO PRIMA DEL COLLAUDO CONTROLLO ISOLAMENTO, CONTROLLO FASATURA DI EVENTUALE RETROAZIONE ALIMENTAZIONE DEL MOTORE, CONTROLLO DEI VALORI DI RESISTENZA DELLE FASI COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA VERNICIATURA ESTERNA REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO	1880		1880



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it)  
email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

A.R.A. s.a.s. di ARGENZIANO C. & C.  
VIA APPIA, 123/125  
83042 ATRIPALDA - AV

Offerta n° **0707** del **10/10/2018**

N1	1	N.B. QUALORA DECIDESTE DI NON RIPARARLO CI RICONOSCERETE UN IMPORTO FORFETTARIO PER LA DIAGNOSI	100	100
----	---	---	-----	-----

Totale preventivo € 1.980,00 + I.V.A.

Consegna 10GG lavorativi con trasporto a vostro carico

Modalità di pagamento: BONIFICO BANCARIO AVVISO MERCE PRONTA

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

A.R.A. s.a.s. di ARGENZIANO C. & C.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.