



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 17/01/2017

Spett.le
ACEA AMBIENTE S.r.l.
VIA GIORDANO BRUNO, 7
05100 TERNI ()

Verbale n° **9429** Motore n° **5000013386** Matricola **HD09-FM-4320401**
Comm. n° **20160925** Specifiche: MOTORE FELM Y2VP400L2-4 N.HD09-FM-4320401 KW.560 G.1490 V.400 A.946 PESO
KG.3350
KW.560
Cuscinetto L.C.: 6326M/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6326M/C3 VL0241

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 65 Ampere, 1499 Giri.

Il Motore monta protezione termica del tipo: N°3 PT100 Sull'avvolgimento, N°2 Sonde PT100 sulle sedi calotte.

Dati valori misurati della scaldiglia 158 Ohm. Collaudo scaldiglia 220 Volt, 1,2 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.003	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.003	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.003	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 11°C				Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **1499**

CUSCINETTO DBC/DBM 10--/-20	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 22	DBI: 22	DBI: 1499
	DBC: 4	DBC: 5	DBC: 1499
	DBM: 12	DBM: 14	DBM: 1499

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI