



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 16/11/2016

Spett.le

A.R.I.A. S.r.l.

VIA GIORDANO BRUNO, 7

05100 TERNI

()

Verbale n° 9373

Motore n° 5000013376

Matricola A9009735

Comm. n° 20160904

Specifiche: MOTORE ELECTRO ADDA C160L4 N.A9009735 KW.15 G.1460 V.400/690 A.30,4/17,6

Cuscinetto L.C.: 6309 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6309 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 17 Ampere, 1500 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

Valore di resistenza misurato della scaldiglia 1200 Ohm.

Collaudo scaldiglia 220 Volt, 0.2 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.5	>1999
FASE V	0.5	>1999
FASE W	0.5	>1999
Temperatura collaudo: 15°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: OK

Avv. Riparato:

Avv. Revis.:

Altro:

Nm Motore:

Resolver:

Nm Freno:

Encoder:

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.6

Lato Opp. Comando: 0.6

Giri/min.: 1500

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 17

DBI: 17

DBI: 1500

DBC: 5

DBC: 4

DBC: 1500

DBM: 13

DBM: 11

DBM: 1500

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI