



R.E.M. s.r.l.

2019/0640

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
e-mail: produzione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

INTERVENTO N°

DATA 02/09/2019

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE ACEA

Via VALLE BORCHIO

Città SAN VITTORE

intervento richiesto da ROBERTO TILLOZZI

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☒ GUASTO

☐ MESSA IN SERVIZIO

ANOMALIA SEGNALATA

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
02/09/2019	9:00	9:50	15 min	17:30	18:30				T1

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

ALLINEAMENTO E INNEO BILANCIATURA SU MOTORE
RICERCA FUMI ALIMENTI

SOSTITUZIONE MATERIALE

FIRMA DEL CLIENTE

Data 02/09/2019

Firma

Roberto Tillozzi

Nome e Cognome

ROBERTO TILLOZZI

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

LESI ANGELO

CASCHETTI DANIELA



R.E.M. s.r.l.

2019/0640

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
e-mail: produzione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

INTERVENTO N°

DATA 03/09/2019

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE ACEA

Via VMLP PORCHIO

Città SAN VITTORE

intervento richiesto da ROBERTO HILLOZZI

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☒ GUASTO

☐ MESSA IN SERVIZIO

ANOMALIA SEGNALATA

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
03/09/2019	8:15	8:50	45 min	17:00	18:00				T1

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

BILANCIATURA VENTILATORE DEL MOTORE RICIRCOLO FLUI
NELLA LINEA 1, ED ANALISI VIBRAZIONALI
ANALISI VIBRAZIONALI DEL MOTORE ESASTORI OLE E OLE
NELLA LINEA 2

SOSTITUZIONE MATERIALE

SI CONSIGLIA LA SOSTITUZIONE DEL SUPPORTO
ED IL PARASTRIPPO DEL VENTILATORE DEL MOTORE RICIRCOLO FLUI LINEA 1
PILLOLETTI DEL SUPPORTO GRAVITAZIONE SALLIEGGIATI
PARASTRIPPO USURATO

FIRMA DEL CLIENTE

Data 03/09/2019

Firma

Nome e Cognome

ROBERTO HILLOZZI

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

LISI ANGELO

CASCHERA DANIO



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
e-mail: produzione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

COM 2019-0640

INTERVENTO N° 17/09/2019

DATA 17/09/2019

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE ACIA ARBONNE U63

Via PADURA

Città SAN VITORE

intervento richiesto da ROBERTO M/0721

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☒ GUASTO

☐ MESSA IN SERVIZIO

ANOMALIA SEGNALATA

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
17/09/2019	10:00	11:00	1	17:00	18:00				T1

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

MANIPOLAZIONE ALLINEAMENTO MOTORE DEL VENTILATORE DI RICIRCOLO LINEA 3
CONTROLO ANALISI DELLE VIBRAZIONI, SU MOTORE E VENTILATORE
DI RICIRCOLO LINEA 3
EQUILIBRATURA VENTILATORE DI RICIRCOLO LINEA 3

SOSTITUZIONE MATERIALE

FIRMA DEL CLIENTE

Data 17/09/2019

Firma

Nome e Cognome ANTONIO GIANNANDREA

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

ANGELO LISI
ACQUA GIOVANNI



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
e-mail: produzione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

Comm. 2019-0640

INTERVENTO N° 18/09/2019

DATA 18/09/2019

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE ACFA AMBIENTE UL 3

Via PADURA Città SAN VITTORE

intervento richiesto da ROBERTO MILLOZZI

MOTIVO DELL'INTERVENTO ☐ GUASTO ☐ MESSA IN SERVIZIO

ANOMALIA SEGNALATA

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
18/09/2019	8:00	9:00	45'	16:15	17:30				T1

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

ANALISI DELLE VIBRAZIONI SU MOTORI E VENTILATORI ESTERIORI 43-44; POMPA POZZO PRIMO; COMPRESSORE B; CONDENSATORI MOTORI E VENTILATORI A-B-C; POMPA ALIMENTAZIONE CALDAIA (A) MOTORE AREA PRIMARIA; MOTORE AREA SECONDARIA (LINEA 3)

(MOTORE E VENTILATORE AREA PRIMARIA; MOTORE E VENTILATORE AREA SECONDARIA; POMPA ALIMENTAZIONE CALDAIA A LINEA 1)

SOSTITUZIONE MATERIALE

FIRMA DEL CLIENTE

Data 18/09/2019 Firma Roberto Millozzi

Nome e Cognome ROBERTO MILLOZZI

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

Augusto Lisi
Jacopo Quattrocchi



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
e-mail: produzione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

INTERVENTO N° 2019/0660

DATA 19/09/2019

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE ACLA AMBIENTE UL3

Via PADURA

Città SAN VITTORE

intervento richiesto da ROBERTO FIANOTTI

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☒ **GUASTO**

☐ **MESSA IN SERVIZIO**

ANOMALIA SEGNALATA

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
<u>19/09/2019</u>	<u>08:00</u>	<u>09:00</u>	<u>1h</u>	<u>17:30</u>	<u>18:15</u>				<u>T1</u>

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

ANALISI DELLE VIBRAZIONI SU MOTORI E VENTILATORI:
ESHAUSTORI OL3 E OL4 DELLA LINEA 1 E LINEA 2,
COMPRESSORE A LINEA 3, POMPA RAFRESCIMENTO GRIGLIA LINEA 1 LINEA 2 LINEA 3,
POMPA POTTO CALDA LINEA 1 LINEA 2, CICLOPOMPA FUMI LINEA 2, CONDENSATORE
A-B-C LINEA 2, POMPA ALIMENTAZIONE CALDAIA LINEA 2,
MOTORI ARIA PRIMARIA E SECONDARIA LINEA 2

SOSTITUZIONE MATERIALE

FIRMA DEL CLIENTE

Data 19/09/2019

Firma Roberto Fianotti

Nome e Cognome ROBERTO FIANOTTI

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

ING. ANGELO
CASCHERA DANIEL