



R.E.M. s.r.l.

2019/0682

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345

e-mail: produzione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

INTERVENTO N° 02/10/2019

DATA 02/10/2019

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE ACEA AMBIENTE UL3

Via VALLE PORCHIO SNC.

Città SAN VITTORE DEL LAZIO

intervento richiesto da ROBERTO NILLOZZI

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☐ GUASTO

☐ MESSA IN SERVIZIO

ANOMALIA SEGNALATA

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
02/10/2019	08:00	09:15		12:30	13:15				

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

ANALISI DELLE VIBRAZIONI SU VENTILATORI: RUCICOLA FUMI L1;
CONDENSATORE COO05EL1

SOSTITUZIONE MATERIALE

FIRMA DEL CLIENTE

Data 02/10/2019 Firma

Nome e Cognome ANTONIO GIANNANDREA

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

LEI ANGELO



R.E.M. s.r.l.

2019/0682

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
e-mail: produzione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

INTERVENTO N°

DATA 09/10/2019

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE ACCA ARRIENTE

Via VALLE SUSELLA

Città SAN VITTORIO

intervento richiesto da ROBERTO RUZZI

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☐ GUASTO

☐ MESSA IN SERVIZIO

ANOMALIA SEGNALATA

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
09/10/2019	9:00	10:00	1h	17:15	18:00				T1

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

ANALISI VIBRAZIONI SU TURBINE L1
ALLINEAMENTO MOTORI RIGERCOLO EURI L1
BILANCIAMENTO VENTOLA RIGERCOLO EURI L1

SOSTITUZIONE MATERIALE

FIRMA DEL CLIENTE

Data 09/10/2019

Firma

Nome e Cognome ANTONIO GIANNANDREA

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

LIS ANGELI
CARLO DANIELI