




Date/Time 25/09/2019 12:11:09

Page 1 of 2

REM\LINEA 2\POMPA POZZO CALDO \MOTORE\M2V\101 Valore globale vel. > 600



Cursore Principale	X []	= 19/09/2019 11:58:06	Macchina	MOTORE
	Y [mm/s]	= 4,60	Tipo:	Motore
Cursore delta	X []	= Non Attivo	Classe ISO	Gruppo2 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= Non Attivo	Potenza:	55 kW
			Velocità	2940 RPM
Data	Ora	Evento	Commento	
19/09/2019	16:53:34	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 19/09/2019 11:58:06	
18/09/2019	15:32:57	Misura mancante	Misura mancante.	
18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.	
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.	
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.	
17/09/2019	11:22:02	Misura mancante	Misura mancante.	

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 25/09/2019 12:11:09 Page 2 of 2

16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:08	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:28	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 15/05/2019 09:55:48
24/04/2018	12:24:14	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 24/04/2018 12:07:05
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.