




Date/Time 25/09/2019 12:31:58

Page 1 of 2

REM\LINEA 2\POMPA POZZO CALDO \POMPA\P2H\101 Valore globale vel. > 600



Cursore Principale	X []	= 15/05/2019 10:05:10	Macchina	POMPA
	Y [mm/s]	= 5,59	Tipo:	Pompa
Cursore delta	X []	= Non Attivo	Classe ISO	Gruppo3 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= Non Attivo	Potenza:	315 kW
			Velocità	2979 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
19/09/2019	16:53:32	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	15:32:57	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:02	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 25/09/2019 12:31:58 Page 2 of 2

15/05/2019	17:14:09	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:28	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 15/05/2019 10:05:10
24/04/2018	12:24:14	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 24/04/2018 12:14:14
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.