




Date/Time 25/09/2019 10:59:25

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 19/09/2019 10:43:02

REM\LINEA 2\RICIRCOLO FUMI L1-S20-C0-045\MOTOREM1V\1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ



Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(49,75) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2970	
RMS	Y [mm/s]	= 6,22	

Data	Ora	Evento	Commento
25/09/2019	10:57:58	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2970, nuovo rif. 2985.
18/09/2019	15:32:56	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:59	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 25/09/2019 10:59:25 Page 2 of 2

17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:02	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:08	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:27	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	49,75	6,18
2	100,00	0,48
3	199,25	0,16
4	813,75	0,15
5	104,50	0,12
6	149,50	0,11
7	2,00	0,10
8	2,50	0,08
9	21,75	0,07
10	397,25	0,07