




Date/Time 25/09/2019 11:05:33

Page 1 of 2

REM\LINEA 2\RICIRCOLO FUMI L1-S20-C0-045\MOTOREM1V\101 Valore globale vel. > 600



Cursore Principale	X []	= 19/09/2019 10:42:42	Macchina	MOTORE
	Y [mm/s]	= 6,35	Tipo:	Motore
Cursore delta	X []	= Non Attivo	Classe ISO	Gruppo2 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= Non Attivo	Potenza:	110 kW
			Velocità	2970 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
18/09/2019	15:32:56	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:02	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:08	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 25/09/2019 11:05:33 Page 2 of 2

15/05/2019	13:56:27	Misura mancante	Misura mancante.
24/04/2018	12:24:14	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 24/04/2018 12:03:47
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.