




Date/Time 25/09/2019 11:11:07

Page 1 of 2

REM\LINEA 2\RICIRCOLO FUMI L1-S20-C0-045\VENTILATORE\S2V\101 Valore globale vel. > 600



Cursore Principale X [] = 19/09/2019 10:55:46

Macchina VENTILATORE

Y [mm/s] = 11,93

Tipo: Ventilatore

Cursore delta X [] = Non Attivo

Classe ISO Gruppo2 (ISO10816-3)

Y [mm/s] = Non Attivo

Potenza: 110 kW

Velocità 2985 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
18/09/2019	15:32:56	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:02	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 25/09/2019 11:11:07 Page 2 of 2

15/05/2019	17:14:08	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:27	Misura mancante	Misura mancante.
24/04/2018	12:24:14	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 24/04/2018 12:13:12
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.