




Date/Time 04/11/2020 09:02:06

Page 1 of 2

REM\LINEA 1\POMPA POZZO CALDO B\MOTORE\M2V\101 Valore globale vel. > 600



Cursore Principale X [] = 16/10/2020 14:12:24
Y [mm/s] = 3,95
Cursore delta X [] = 16/10/2020 14:12:24
Y [mm/s] = 3,95

Macchina MOTORE
Tipo: Motore
Classe ISO Gruppo2 (ISO10816-3)
Potenza: 55 kW
Velocità 2975 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
21/10/2020	14:28:45	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:06	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:29	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:49	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:26	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	11:47:16	Misura mancante	Misura mancante.



14/07/2020	13:44:20	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2020	15:05:05	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:21	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:51	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:56	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 07/02/2020 11:11:51
16/10/2019	15:00:48	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:42	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:35	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 19/09/2019 12:45:48
18/09/2019	15:32:56	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:52	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:02	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:55	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 16/05/2019 11:16:55
15/05/2019	17:14:08	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:28	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 15/05/2019 09:55:48
24/04/2018	12:24:14	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 24/04/2018 12:07:05
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.