




Date/Time 05/11/2020 11:42:08

Page 1 of 2

REM\LINEA 2\VENTILATORE CONDENSATORE A N21 CO005A\MOTORE\M1V\101 Valore globale vel. > 600



Cursore Principale X [] = 16/10/2020 11:09:57

Macchina MOTORE

Y [mm/s] = 4,56

Tipo: Motore

Cursore delta X [] = Non Attivo

Classe ISO Gruppo2 (ISO10816-3)

Y [mm/s] = Non Attivo

Potenza: 160 kW

Velocità 988 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
21/10/2020	14:28:46	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:43	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 16/10/2020 11:09:57
15/10/2020	16:40:06	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:30	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:50	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:28	Misura mancante	Misura mancante.



08/10/2020	11:47:17	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:21	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:22	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:52	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:54	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:49	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:35	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 19/09/2019 11:03:53
18/09/2019	15:32:57	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:02	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:09	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:28	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 15/05/2019 10:12:07
24/04/2018	12:24:14	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 24/04/2018 12:03:47
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.